

DEMAG RADFERTIGER DF 115 P

ALLGEMEINES		BILDER
ID	16650	
Baujahr	2005	
Betriebsstunden	7447	
Gewicht [to]	17	
MOTORDATEN		
Hersteller	Deutz	
Motor [Typ]	BF 6 M 2012 C	
Motorleistung [kW]	118	
AUSRÜSTUNG		
Bohle [Typ]	EB 50	
Tamper / Vibration	✓	
Heizung Gas	✓	
Einbaubreite der Bohle [m]	2,50 - 5,00	
Verbreiterungen	2x 0,35m	
Einbaubreite mit Verbreiterungen [m]	5,70	
Nivelliervorrichtung	✓	
Höhensensoren - mechanisch [Stück]	1	
Schneckensteuerung Ultraschall	✓	

ZUSTAND			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Motoröl	✓		
Leckagen	✓	Ventildeckel schwitzig	
Leckgas	✓		
Ansprungsverhalten	✓		
Rauch	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		
HYDRAULIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Schläuche	✓		
Pumpe	✓		
Motoren	✓		
Zylinder	✓	Linker Nivelierzylinder leicht schwitzig, Bunkerzylinder Links und Rechts leicht schwitzig	
Leckagen	✓		
Gesamtzustand	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Sitz	✓		
Scheiben	✓	Linke Scheibe milchig, Rechte Scheibe gebrochen	
Display/Schalter	✓		
Gesamtzustand	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Beleuchtung	✓		
Anlasser	✓		
Batterie	✓		
Gesamtzustand	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Reifen vl	40%		
Reifen vr	40%		
Reifen hl	30%		
Reifen hr	30%		
Reifen ml	50%		
Reifen mr	50%		
VERSCHLEISS	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Bohle	70%		
Kratzerband	70%		
Schnecken	80%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Getriebe	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		
Sonstiges	✓		